



LILLEHAMMER OLYMPISKE BOB- OG AKEBANE

JAN ODDVAR TANGEN 12.11.2018

Melding til DSB etter storulykkeforskriften, revisjon 2

INNHALDSFORTEGNELSE

Innhold

Firmainformasjon _____	1
Farlige kjemikalier i virksomheten _____	2
Virksomhetens nåværende og planlagte aktiviteter _____	3
Virksomheten og omgivelsene _____	4



LILLEHAMMER OLYMPISKE BOB- OG AKEBANE

Firmainformasjon

EIER/DRIVER

Lillehammer Olympiapark AS (hovedkontor)
Nordsetervegen 45
2618 Lillehammer
Org.nr: 959 295 417
Tel: +47 6105 4200
Mail: post@olympiaparken.no

LOKAL VIRKSOMHET (STORULYKKE VIRKSOMHET)

Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane / Lillehammer Olympic Sliding Centre
Hunderfossvegen 680
2625 Fåberg
G.nr 173 / B.nr 30, Lillehammer Kommune
Tel: +47 415 77 170
Mail: jan.oddvar.tangen@olympiaparken.no

ANSVARLIGE PERSONER (PR. 1. NOVEMBER 2018)

Per Olav Andersen, adm.dir
Hovedkontor
Tel: +47 918 86 082
Mail: per.olav.andersen@olympiaparken.no

Frode Linnerud, økonomi- og personalsjef
Hovedkontor
Tel: +47 913 78 297
Mail: frode.linnerud@olympiaparken.no

Jan Oddvar Tangen, avdelingsleder
Bob- og akebanen
Tel: +47 415 77 170
Mail: jan.oddvar.tangen@olympiaparken.no

Eivind Bjørge, teknisk vedlikeholdsleder
Bob- og akebanen
Tel: +47 911 17363
Mail: eivind.bjoerge@olympiaparken.no

LILLEHAMMER OLYMPISKE BOB- OG AKEBANE

Farlige kjemikalier i virksomheten

Stoffnavn eller gruppe stoffer	Fareklasse	Fare-setning (H-setning)	Fysisk tilstand, karakteristika	Lagringsmåte	Maks mengde som kan lagres	Fysisk mengde som lagres	Summerings-regel ihht vedlegg 1, merknad 4 for vurdering av §6	Summerings-regel ihht vedlegg 1, merknad 4 for vurdering av §9
CAS nummer								
Ammoniakk	Gass under trykk, eksplosjonsfare	H280	Væske	Tank	115 tonn	61 tonn		
NH3	Gir alvorlig etseskade på hud og øyne	H314		Chemar Kielce	150m3	79m3		
R717	Gir alvorlig øyeskade	H318		Prodnr. 775101				
CAS: 7664-41-7	Giftig ved innånding	H331		Prodår: 1991	Tetthet:			
	Spesifikke målorgantoksitet	H335			0,77 kg/m3			
	Meget giftig for liv i vann	H400						



Virksomhetens nåværende og planlagte aktiviteter

NÅVÆRENDE AKTIVITETER

- NH3-kuldeanlegg for å opprettholde tilfredsstillende iskvalitet i perioden oktober-mars for gjennomføring av idrettsaktivitet -> aktiv driftsperiode ca medio september – medio mars (daglig vedlikehold)
- Lagring og periodisk vedlikehold av NH3-kuldeanlegg i perioden april – september
- Bruk av diesel til anleggets kjøretøyer
- Mindre mengder (- 100kg) av andre kjemikalier: bensin, propan, div maling til ordinært vedlikehold

PLANLAGTE AKTIVITETER

- Ingen endringer pr dato ihht nåværende aktiviteter



LILLEHAMMER OLYMPISKE BOB- OG AKEBANE

Virksomheten og omgivelsene

BELIGGENHET

Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane ligger i Huseskogen, vest for Hunderfossen ved fylkesveg 319, Hunderfossveien, ca 15 km nordvest for Lillehammer

Kartreferanser: EU89 – UTM-sone 33 NORD 6796006,98 / ØST 254391.34
EU89 – Geografiske grader NORD 61.221089 / ØST 10.4244931

Vedlagte situasjonsplan (vedlegg 1) viser hovedkomponentene i anlegget og deres beliggenhet inne på området.

1. Teknisk Sentral med hovedkomponenter til kjøleanlegget inkl tanker
2. Dieseltank

OMGIVELSER

3. Hunderfossen Hotell & Resort – helårs drift (kartref. EU89 – UTM-sone 33: N6795876.74/Ø255052.48)
4. Hunderfossen Familiepark – sommer drift (kartref. EU89 – UTM-sone 33: N6796541.84/Ø254956.61)
4. Norsk Vegmuseum – helårs drift (kartref. EU89 – UTM-sone 33: N6796617.21/Ø254795.96)
5. Huse Gard – jordbruk, helårs bolig (kartref. EU89 – UTM-sone 33: N6795038.42/Ø254384.07)
- Div. spredt bebyggelse innen en radius på 1km fra kjøleanlegget

FORHOLD SOM KAN FORÅRSAKE / FORVERRE KONSEKVENSENE AV STORULYKKE

- Værforhold (temperatur, vind, lav-/høytrykk)
- Større publikumsarrangement hos nærliggende etableringer

VEDLEGG

- Situasjonsplan over bob- og akebanen, vedlegg 1
- Situasjonsplan over området Hunderfossen, vedlegg 2
- HMS-datablad ammoniakk NH3

Alle foto: Øystein Nordås